

Quadro Resumo : **Multas** referentes à **Manutenção de Rotina das Rodovias - Periodicidade Semestral**
 Meses: 7º, 13º, 19º,25º,31º,37º,43º,49º,55º e 60º.

Tipo de Estrutura Física	Elemento da Estrutura	Especificações Seção 5	Parâmetros de Verificação ou Níveis de Desempenho(ND) - 8.3.3 Seção 5	Correção e Prazo	Multa(2)		
					Referência(2)		
Pavimento de pistas e Marginais, trevos, acessos, entroncamentos e retorr (*)	Pav. Flexível ou Semi-Rígido	Concreto Asfáltico	AP14	ND4	-Reperfilamento: 1 mês	Diária/km faixa	3,300.00
		tratamento superficial	AP15	ND5	-Reperfilamento: 1 mês	Diária/km faixa	2,300.00
			AP16	ND6	-Reperfilamento: 1 mês	Diária/km faixa	3,300.00
			AP17	ND7	-Reperfilamento: 1 mês	Diária/km faixa	2,300.00
			AP7	ND2		Diária/km faixa	1,300.00
			AP9	ND3		Diária/km.lado	1,700.00
		- Desnível entre pista e acostamento	AP18	ND8	-Regularização:1 mês	Diária/km faixa	4,700.00
		- Nível Deflectométrico Alto em trechos de Concreto Asfáltico (**)			- Reforço/Reconstrução: 1 mês		
		- Nível Deflectométrico Alto em trechos de Tratamento Superficial (**)	AP19	ND9	- Reforço/Reconstrução: 1 mês	Diária/km faixa	2,300.00
Obras de Arte Especiais	- Pintura desgastada ou inexistente em OAE	AP36		- Pintura : 1 mês		13.00	
Faixa de Domínio	- Falta de Poda e Roçada, Capina em aceiros junto às cercas delimitadoras da faixa	AP25	- em 1,5 m de largura			2.50	
Sinalização e Dispositivos Auxiliares	Vertical Aérea e Sin. Refer. Quilométrica	- Falta de Sinalização Vertical Obrigatória	AP47a	- Instrução de Serviço do CREMA ND14	- Colocação : 1 semana		50.00
		- Dimensões ou posicionamento fora de padrão	AP47a			50.00	
		- Materiais de películas fora de padrão	AP47a			50.00	
		- Baixa Retro-reflectância das películas	AP49			10.00	
	Sinalização Horizontal	- Falta de Sinalização Horizontal Obrigatória	AP43	- Instrução de Serviço do CREMA ND12	- Implantação :72 horas		13.00
		- Dimensões,cores,materiais fora de padrão	AP43			13.00	
		-Peq. espessura Película Termoplástica	AP43			13.00	
		-Peq. espessura Película Tintas	AP43		- Instrução de Serviço do CREMA	- Reaplicação :72 horas	13.00
		-Largura das marcas viárias insufic.	AP43				13.00
	-Cór fora padrão	AP43	- Instrução de Serviço do CREMA		13.00		
Dispositivos Auxiliares de Percurso	- Baixa Retro-reflectância das películas	AP47b	ND14			15.00	
	- Dimensões de placa fora de padrão	AP47b			15.00		
	- Dimensões de marcas fora de padrão	AP47b			15.00		
Drenagem	Superficial e Travessias	- Drenagem Profunda Suja ou Obstruída	AP59			3.00	
		- Drenagem Subsuperficial Suja ou Obstruída	AP59			3.00	
			AP62			3.00	
		- Estrutura de Drenagem Danificadas	AP58/60/63		- Correção : 1 mês		10.00

(*) A ser fiscalizado a partir do 6º mês após a conclusão da Recuperação Inicial, devendo os parâmetros serem atendidos nos prazos e extensões definidos em 8.3.2.1 - Seção 5.

(**) Parâmetros deflectométricos a serem verificados a partir da conclusão dos serviços de restauração em cada trecho, ou a partir da data prevista para a conclusão da Recuperação Inicial, para os trechos que não serão restaurados, de acordo com o Projeto Executivo e sua revisão na fase inicial do cor

(1)

(2) A ser aplicada após o decurso do prazo previsto para correção, a cada período indicado